

Gebrauchsanweisung			
de	Instructions for Use	Notice d'utilisation	Gebrauchsanweisung
en			
fr			
nl			
es	Instrucciones de uso		
it	Istruzioni per l'uso		
pt			
ru	Instruções de utilização		
da			
no			
sv	Rukovodstvo po ekspluatatsii		
fi			

90 33 079 - GA4698-45EN/UL135
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
D-23660 Lübeck, Germany
Tel.: +49 451 82 - 20 80
Fax: +49 451 82 - 20 82
www.draeger.com
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 02 - 10/2009
(01 - 06/2008)
Subject to alteration

de - Gebrauchsanweisung

VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der O₂ (Sauerstoff)-Konzentration in der Umgebungsluft, sowie Inertisierung.

VORSICHT

Der Sensor kann nicht zur Messung von Sauerstoff bei Anwesenheit von Helium verwendet werden.

Messbereich 0 bis 25 Vol.-% O₂
Ansprechzeit, t_{0...90} ≤10 Sekunden bei 20 °C

Messgenauigkeit Nulnpunkt ≤±0,2 Vol.-%
Empfindlichkeit Empfindlichkeit ≤±1 % des Messwertes

Langzeitdrift bei 20 °C Nulnpunkt ≤±0,5 Vol.-%/Jahr
Empfindlichkeit ≤±1 % des Messwertes/Jahr

Einlaufzeit ≤15 Minuten

Umgebungsbedingungen Temperatur: -40 bis 50 °C
Feuchte: 10 bis 90 % r.F.
Druck: 700 bis 1300 hPa

Temperatureinfluss Nulnpunkt ≤±0,2 Vol.-%
Empfindlichkeit Empfindlichkeit ≤±2 % des Messwertes

Feuchteinfluss Nulnpunkt kein Einfluss
Empfindlichkeit ≤±0,1 % des Messwertes/% r.F.

Kalibriergas O₂
Erwartete Sensorlebensdauer >5 Jahre

Weitere Informationen siehe allgemeine Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.

Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf Chem. Symbol Konzentration Anzeige in Vol.-% O₂
Ammoniak NH₃ 500 ppm kein Einfluss

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in Vol.-% O ₂
Chlor	Cl ₂	10 ppm	kein Einfluss
Chlort Wasserstoff	HCl	40 ppm	kein Einfluss
Cyanwasserstoff	HCN	50 ppm	kein Einfluss
Ethan	C ₂ H ₆	1,0 Vol.-%	≤0,2(−)
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	250 ppm	kein Einfluss
Ethen	C ₂ H ₄	2 Vol.-%	≤2(−)
Kohlendioxid	CO ₂	10 Vol.-%	≤0,5(−)
Kohlenmonoxid	CO	0,5 Vol.-%	kein Einfluss
Nitrogen dioxide	NO ₂	20 ppm	no effect
Methan	CH ₄	10 Vol.-%	kein Einfluss
Propan	C ₃ H ₈	2 Vol.-%	no effect
Schwefelkohlenstoff	SO ₂	20 ppm	no effect
Schwefelwasserstoff	H ₂ S	100 ppm	kein Einfluss
Stickstoffdioxid	NO ₂	20 ppm	kein Einfluss
Stickstoffmonoxid	NO	30 ppm	kein Einfluss
Wasserstoff	H ₂	1,6 Vol.-%	≤2,5(−)

(−)negative Anzeige
(-)negative reading

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may displace a positive display of O₂. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

The effect of oxygen displacement is not considered in this table.
Example: with 2 % ethene by vol. in air – deviation of measured value on account of cross sensitivity (value from table) = -2 % O₂ by vol.

Reading of instrument (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 % O₂ by vol.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

© negative Anzeige

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von O₂ aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

Der Einfluß der O₂-Verdrängung ist in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Beispiel: bei 2 Vol.-% Ethen in Luft – Abweichung des Meßwertes aufgrund der Querempfindlichkeit (Wert aus Tabelle) = -2 Vol.-% O₂.

O₂-Verdrängung durch 2 Vol.-% Ethen (2 % von 20 Vol.-% O₂) = -0,4 Vol.-% O₂.

Anzeige des Gerätes (20,9 – 2 – 0,4) = 18,5 Vol.-% O₂.

</div

