

<b>de</b>	Gebruichsanweisung
<b>en</b>	Instructions for Use
<b>fr</b>	Notice d'utilisation
<b>nl</b>	Gebruiksaanwijzing
<b>es</b>	Instrucciones de uso
<b>it</b>	Istruzioni per l'uso
<b>pt</b>	Instruções de uso
<b>ru</b>	Руководство по эксплуатации
<b>da</b>	Brugsanvisning
<b>no</b>	Bruksanvisning
<b>sv</b>	Bruksanvisning
<b>fi</b>	Käyttöohje

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

Dräger

#### 4 Justierung der Empfindlichkeit

Bei Begasungsbeginn kann innerhalb der ersten 1 bis 2 Minuten ein erhöhter Anzeigewert auftreten. Wartezeit bis zu einem stabilen Messwert = 3 Min. Prüfgaskonzentrationen oberhalb von 2 Vol.-% können im Anschluss an die Justierung zu einem verzögerten Signalabfall im Anzeigebereich unterhalb von 0,5 Vol.-% führen.

#### 5 Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm CO <sub>2</sub>
Ammoniak	NH <sub>3</sub>	50 ppm	kein Einfluss
Chlor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	kein Einfluss
Chlorwasserstoff	HCl	20 ppm	kein Einfluss
Cyanwasserstoff	HCN	60 ppm	kein Einfluss
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	kein Einfluss
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	kein Einfluss
Kohlenmonoxid	CO	1000 ppm	kein Einfluss
Methan	CH <sub>4</sub>	0,9 Vol.-%	kein Einfluss
Ozon	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	kein Einfluss
Phosphin	PH <sub>3</sub>	5 ppm	kein Einfluss
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Schwefelwasserstoff	H <sub>2</sub> S	20 ppm	kein Einfluss
Stickstoffdioxid	NO <sub>2</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Stickstoffmonoxid	NO	20 ppm	kein Einfluss
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	1,6 Vol.-%	kein Einfluss

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ±30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von CO<sub>2</sub> aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

<span><span>⚠</span></span>	<b>VORSICHT</b> Gesundheitsgefahr. Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten! Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.
-----------------------------	--

<span><span>Ⓞ</span></span>	DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.
-----------------------------	---

<span><span>⚠</span></span>	<b>CAUTION</b> These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor and the general Instructions for Use 90 23 657.
-----------------------------	---

<b>1 Intended use</b>	
For use in Dräger gas monitors. Used to monitor the CO <sub>2</sub> (carbon dioxide) concentration in the ambient air.	
Measuring range	0 to 5 <span> </span> % by vol. CO <sub>2</sub>
Response time, t <sub>0...50</sub>	≤30 seconds at 20 <span> </span> °C (68 <span> </span> °F)
Measurement accuracy	±20 <span> </span> % of measured value
Long-term drift, at 20 <span> </span> °C (68 <span> </span> °F)	
Zero	±±0,2 <span> </span> % by vol./year
Sensitivity	±±15 <span> </span> % of measured value/month
Warming-up time	≤12 hours
Ambient conditions	
Temperature	−20 to 40 <span> </span> °C
Humidity	10 to 90 <span> </span> % r.h.
Pressure	700 to 1300 hPa
Effect of temperature	
Zero	±±0,01 <span> </span> % by vol./K
Sensitivity	±±2 <span> </span> % of measured value/K
Effect of humidity	
Zero	no effect
Sensitivity	±±0,1 <span> </span> % of measured value/% r.h.
Test gas	CO <sub>2</sub>
Test gas cylinder (58 l) 2.5 <span> </span> % by vol. CO <sub>2</sub> , Order No. 68 10 391	
Expected sensor life	>15 months

<b>2 Functional test</b>	
The following functional test should be performed prior to use. The proper function of the instrument can be checked qualitatively by breathing on the sensor.	
Procedure: Breath in deeply and hold the gas opening of the instrument close to the mouth (less than 1 cm distance). Breath on the sensor for at least 10 seconds.	
Result: The display must show at least 0.5 <span> </span> % by vol. CO <sub>2</sub> within 10 seconds after breathing on the sensor. If the displayed value is less than 0.5 <span> </span> % by vol., a span calibration must be performed.	
Note: Depending on the adjusted alarm level, an alarm can be activated during this functional test.	

<b>3 Additional information</b>	
See general Instructions for Use 90 23 657 and available on the Internet at www.draeger.com or on request from your Dräger dealer.	
<b>4 Span calibration</b>	
An increased value may be displayed during the first 1 to 2 minutes after the gas supply starts. Wait time for a stable measured value = 3 min. Test gas concentrations above 2 vol.% may lead to a delayed signal dropout in the display range below 0.5 vol.% after calibration.	

Gas/vapour	Chem. symbol	Concentration	Display in ppm CO <sub>2</sub>
Ammonia	NH <sub>3</sub>	50 ppm	no effect
Carbon monoxide	CO	1000 ppm	no effect
Chlorine	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	no effect
Ethine	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	no effect

Gas/vapour	Chem. symbol	Concentration	Display in ppm CO <sub>2</sub>
Ethyl alcohol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	no effect
Hydrogen	H <sub>2</sub>	1.6 <span> </span> % by vol.	no effect
Hydrogen chloride	HCl	20 ppm	no effect
Hydrogen cyanide	HCN	60 ppm	no effect
Hydrogen sulphide	H <sub>2</sub> S	20 ppm	no effect
Methane	CH <sub>4</sub>	0.9 <span> </span> % by vol.	no effect
Nitrogen dioxide	NO <sub>2</sub>	20 ppm	no effect
Nitrogen monoxide	NO	20 ppm	no effect
Ozone	O <sub>3</sub>	1.5 ppm	no effect
Phosphine	PH <sub>3</sub>	5 ppm	no effect
Sulphur dioxide	SO <sub>2</sub>	20 ppm	no effect

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may displace a positive display of CO<sub>2</sub>. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

<span><span>⚠</span></span>	<b>CAUTION</b> Risk to health. Do not inhale the test gas. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use. Observe the national regulations for the required calibration intervals.
-----------------------------	--

<span><span>Ⓞ</span></span>	DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.
-----------------------------	---

<span><span>fr</span></span> - <b>Notice d'utilisation</b>	
--	--

<span><span>⚠</span></span>	<b>ATTENTION</b> La présente notice d'utilisation est un complément à la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur présuppose la connaissance et l'observation exactes de la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé et de la notice d'utilisation générale 90 23 657.
-----------------------------	--

<b>1 Champ d'application</b>	
Pour une utilisation avec les appareils de mesure de gaz Dräger. Pour le contrôle de la concentration en CO <sub>2</sub> (dioxyde de carbone) dans l'air ambiant.	
Domaine de mesure	0 à 5 <span> </span> % vol. CO <sub>2</sub>
Temps de réponse, t <sub>0...50</sub>	≤30 secondes à 20 <span> </span> °C
Précision de mesure	±±20 <span> </span> % de la valeur mesurée
Dérive à long terme à 20 <span> </span> °C	
Point zéro	±±0,2 <span> </span> % vol./année
Sensibilité	±±15 <span> </span> % de la valeur mesurée/ mois
Période de stabilisation	≤12 heures
Conditions environnantes	
Température	−20 à 40 <span> </span> °C
Humidité	10 à 90 <span> </span> % H.R.
Pression	700 à 1300 hPa
Influence de la température	
Point zéro	±±0,01 <span> </span> % vol./K
Sensibilité	±±2 <span> </span> % de la valeur mesurée/K
Influence de l'humidité	
Point zéro	aucune influence
Sensibilité	±±0,1 <span> </span> % de la valeur mes./ <span> </span> % H.R.
Gaz de test	CO <sub>2</sub>
Bouteille de gaz d'essai (58 l) 2,5 vol.-% CO <sub>2</sub> , N° de réf. 68 10 391	
Durée de vie escomptée	>15 mois

<b>2 Test de fonctionnement</b>	
Avant chaque utilisation, le test de fonctionnement suivant doit être effectué. Le bon fonctionnement de l'appareil peut être vérifié de manière qualitative en soufflant sur le capteur.	
Procédure <span> </span> : Inspirer profondément, tenir l'ouverture gaz de l'appareil près de la bouche (à moins d'1cm) et souffler sur le capteur pendant au moins dix secondes.	
Résultat <span> </span> : A la suite de cette opération, la valeur indiquée en CO <sub>2</sub> doit atteindre, en moins de 10 secondes, plus de 0,5 <span> </span> % vol. Si la valeur indiquée est inférieure à 0,5 <span> </span> % vol., alors un ajustage de la sensibilité doit être effectué.	
Remarque <span> </span> : En fonction du seuil d'alarme réglé, une alarme peut se déclencher au cours du test de fonctionnement.	

<b>4 Ajustage de la sensibilité</b>	
Au début du gazage, une valeur plus élevée peut s'afficher durant les 1 à 2 premières minutes. Temps d'attente jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable = 3 Min. Les concentrations de gaz de test de 2 <span> </span> % vol. peuvent provoquer suite à l'ajustement un retard de la baisse du signal en-dessous de 0,5 <span> </span> % vol..	

Gaz/vapeur	Formule Chimique	Concentration	Indication en ppm CO <sub>2</sub>
Ammoniac	NH <sub>3</sub>	50 ppm	aucune influence
Bioxyde de soufre	SO <sub>2</sub>	20 ppm	aucune influence
Chlore	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	aucune influence
Chlorure d'hydrogène	HCl	20 ppm	aucune influence
Cyanure d'hydrogène	HCN	60 ppm	aucune influence
Dioxyde d'azote	NO <sub>2</sub>	20 ppm	aucune influence
Éhanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	aucune influence
Ethyne	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	aucune influence
Hydrogène	H <sub>2</sub>	1,6 <span> </span> % vol.	aucune influence
Méthane	CH <sub>4</sub>	0,9 <span> </span> % vol.	aucune influence
Monoxyde d'azote	NO	20 ppm	aucune influence
Monoxyde de carbone	CO	1000 ppm	aucune influence

Gaz/vapeur	Formule Chimique	Concentration	Indication en ppm CO <sub>2</sub>
Ozone	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	aucune influence
Phosphine	PH <sub>3</sub>	5 ppm	aucune influence
Sulfure d'hydrogène	H <sub>2</sub> S	20 ppm	aucune influence
Les valeurs mentionnées dans le tableau sont indicatives et sont valables pour des capteurs neufs. Ces valeurs sont susceptibles de varier de ±30 <span> </span> %. Le capteur peut également être sensible à d'autres gaz (ces informations vous seront adressées sur demande par Dräger). Les mélanges de gaz peuvent cumuler leurs influences respectives. Les gaz à sensibilité négative peuvent influencer une indication positive de CO <sub>2</sub> . Vérifier la présence éventuelle de mélanges de gaz.			

<span><span>⚠</span></span>	<b>ATTENTION</b> Risque sanitaire. Ne pas inhaler le gaz étalon. Observer scrupuleusement les indications de danger de la fiche technique de sécurité correspon-dante ainsi que le mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé <span> </span> ! Pour la détermination des intervalles de calibrage, respecter les directives nationales en vigueur.
-----------------------------	--

<span><span>Ⓞ</span></span>	DrägerSensor est une marque déposée en Allemagne par Dräger.
-----------------------------	--

<span><span>nl</span></span> - <b>Gebruiksaanwijzing</b>	
--	--

<span><span>⚠</span></span>	<b>VOORZICHTIG</b> Deze gebruiksaanwijzing vormt een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het betreffende Dräger gasmeetapparaat. Elke handeling met of aan de sensor vereist exacte kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing van de gebruikte Dräger gasmeter en van de algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.
-----------------------------	--

<b>1 Gebruiksdoel</b>	
Voor gebruik in Dräger toestellen voor gasmeting. Ter bewaking van de CO <sub>2</sub> (kooldioxide)-concentratie in de omgevingslucht.	
Meetbereik	0 tot 5 vol.-% CO <sub>2</sub>
Reactietijd, t <sub>0...50</sub>	≤30 seconden bij 20 <span> </span> °C
Meetnauwkeurigheid	±±20 <span> </span> % van de meetwaarde
Drift op lange termijn bij 20 <span> </span> °C	
Nulpunt	±±0,2 vol.-%/jaar
Gevoeligheid	±±15 <span> </span> % van de meetwaarde/maand
Inlooptijd	≤12 uur
Omgevingsfactoren	
Temperatuur	−20 tot 40 <span> </span> °C
Luchtvochtigheid	10 tot 90 <span> </span> % rel. vochtigh.
Druk	700 tot 1300 hPa
Temperatuurinvloed	
Nulpunt	±±0,01 vol.-%/K
Gevoeligheid	±±2 <span> </span> % van de meetwaarde/K
Vochtigheidsinvloed	
Nulpunt	geen invloed
Gevoeligheid	±±0,1 <span> </span> % van de meetwaarde/% r.l.
Testgas	CO <sub>2</sub>
Testgasfles (58 l) 2,5 vol.-% CO <sub>2</sub> , bestelnr. 68 10 391	
Verwachte sensorlevensduur	>15 maanden

<b>2 Functietest</b>			
Voor elk gebruikt zou de volgende werkingstest verricht moeten worden. De correcte werking van het apparaat kan door uitademing tegen de sensor kwalitatief worden gecontroleerd.			
Uitvoering: Diep inademen, de gasinlaat van het apparaat dicht voor de mond houden (afstand minder dan 1 cm) en minstens 10 seconden onderbroken op de sensor uitademen.			
Analyse: Na afloop van de uitademing moet de indicatie binnen 10 seonden naar een waarde van meer dan 0,5 vol.-% CO <sub>2</sub> stijgen. Wanneer de weergegeven waarde lager is dan 0,5 vol.-%, moet een kalibratie van de gevoeligheid worden verricht.			
Opmerking: Afhankelijk van de ingestelde alarmdrempel kan door de werkingstest een alarm worden geactiveerd.			
<b>3 Verdere informatie</b>			
Zie algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657 en www.draeger.com of op aanvraag bij de bevoegde Dräger Vertegenwoordiging.			
<b>4 Kalibreren van de gevoeligheid:</b>			
Bij aanvang van de begassing kan binnen de eerste 1 tot 2 minuten een verhoogde afleeswaarde optreden. Wachtijdt tot een stabiele meetwaarde = 3 min. testgasconcentraties boven 2 vol.-% kunnen in aansluiting op de kalibratie tot een vertraagde signaalafval in het afleesbereik beneden 0,5 vol.-% leiden.			
<b>5 Kruisgevoeligheden</b>			
Gas/damp	Chem. symbol	Concentratie	Indicatie in ppm CO <sub>2</sub>
Ammoniak	NH <sub>3</sub>	50 ppm	geen invloed
Chloor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	geen invloed
Chloorwaterstof	HCl	20 ppm	geen invloed
Cyaanwaterstof	HCN	60 ppm	geen invloed
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	geen invloed
Ethine	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	geen invloed
Fosfine	PH <sub>3</sub>	5 ppm	geen invloed
Koolmonoxide	CO	1000 ppm	geen invloed
Methaan	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	geen invloed
Ozon	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	geen invloed
Stikstofdioxide	NO <sub>2</sub>	20 ppm	geen invloed
Stikstofmonoxide	NO	20 ppm	geen invloed
Waterstof	H <sub>2</sub>	1,6 vol.-%	geen invloed
Zwavel dioxide	SO <sub>2</sub>	20 ppm	geen invloed
Zwavelwaterstof	H <sub>2</sub> S	20 ppm	geen invloed

De in de tabel aangegeven waarden zijn streefwaarden en gelden voor nieuwe sensoren. De aangegeven waarden kunnen ±



pt - Instruções de uso
------------------------

## ⚠ CUIDADO

Estas instruções de uso servem de complemento ao respetivo aparelho de medição de gás Dräger. Qualquer utilização do sensor pressupõe o conhecimento preciso e o respeito das instruções de uso do aparelho de medição de gás da Dräger utilizado, bem como das instruções gerais 90 23 657.

### 1 Finalidade

Para a utilização em aparelhos de medição de gás Dräger. Para o controlo da concentração de CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono) no ar ambiente.

Área de medição	0 a 5 vol.-% CO <sub>2</sub>
Tempo de resposta, t <sub>0,50</sub>	≤30 segundos a 20 <span> </span> °C
Precisão de medição	±±20 <span> </span> % do valor de medição
Deriva de longa duração a 20 <span> </span> °C	
Ponto zero	±±0,2 vol.-%/ano
Sensibilidade	±±15 <span> </span> % do valor de medição/mês
Tempo de ligação	≤12 horas
Condições ambientais	
Temperatura	−20 a 40 <span> </span> °C
Humidade	10 a 90 <span> </span> % h.rel.
Pressão	700 a 1300 hPa

Influência da temperatura

Ponto zero	±±0,01 vol.-%/K
Sensibilidade	±±2 <span> </span> % do valor de medição/K

Influência da humidade

Ponto zero	sem influência
Sensibilidade	±±0,1 <span> </span> % do valor de medição/% h.rel.
Gás de ensaio	CO <sub>2</sub>
Garrafa de gás de ensaio (58 l) 2,5 vol.-% CO <sub>2</sub> , N.º de pedido 68 10 391	
Vida útil esperada do sensor	>15 meses

### 2 Teste de funcionamento

Antes da utilização, deve ser realizado o seguinte teste de funcionamento. O funcionamento correto do aparelho pode ser verificado qualitativamente, soprando no sensor.

Execução: Inspirar profundamente, mantendo o orifício de entrada de gás do aparelho à frente da boca (distância inferior a 1 cm), e respirar pelo sensor durante, pelo menos, 10 segundos.

Observação: Depois de soprar, a indicação deve subir, durante 10 segundos, para um valor superior a 0,5 vol.-% CO<sub>2</sub>. Se o valor indicado for inferior a 0,5 vol.-%, deve calibrar a sensibilidade.

Observação: De acordo com o valor limite, pode ser acionado um alarme durante o teste de funcionamento.

### 3 Outras informações

Consulte as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site www.draeger.com ou peça ao representante competente da Dräger.

### 4 Calibração da sensibilidade

No início da fumação podem ocorrer valores superiores nos primeiros 1 a 2 minutos. Tempo de espera até estabilização do valor de medição = 3 min. Concentrações de gás de ensaio superiores a 2 vol.-% podem causar um atraso do sinal no limite inferior a 0,5 vol.-%.

### 5 Sensibilidades transversais

Gás/vapor	Símbolo químico	Concentração	Indicação em ppm CO <sub>2</sub>
Amoníaco	NH <sub>3</sub>	50 ppm	sem influência
Bióxido de enxofre	SO <sub>2</sub>	20 ppm	sem influência
Cianeto de hidrogênio	HCN	60 ppm	sem influência
Cloreto de hidrogênio	HCl	20 ppm	sem influência
Cloro	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	sem influência
Dióxido de nitrogênio	NO <sub>2</sub>	20 ppm	sem influência
Etanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	sem influência
Etino	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	sem influência
Fosfina	PH <sub>3</sub>	5 ppm	sem influência
Hidrogênio	H <sub>2</sub>	1,6 vol.-%	sem influência
Metano	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	sem influência
Monóxido de carbono	CO	1000 ppm	sem influência
Monóxido de nitrogênio	NO	20 ppm	sem influência
Ozono	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	sem influência
Sulfureto de hidrogênio	H <sub>2</sub> S	20 ppm	sem influência

Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem variar em cerca de ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Os gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de CO<sub>2</sub>. Deve verificar se existem misturas de gases.

## ⚠ CUIDADO

Perigo para a saúde. Não respire gás de ensaio. Respeite criteriosamente as indicações de perigo das folhas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gás Dräger! Respeite as determinações nacionais para o estabelecimento de intervalos de calibração.

ru - Руководство по эксплуатации
----------------------------------

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Данные инструкции по эксплуатации являются дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger, а также общего Руководства по эксплуатации 90 23 657.

### 1 Назначение

Для использования в газоизмерительных приборах фирмы Dräger. Для контроля концентрации CO<sub>2</sub> (диоксида углерода) в окружающем воздухе.

Диапазон измерения	0 - 5 об. <span> </span> % CO <sub>2</sub>
Время отклика, t <sub>0,50</sub>	≤30 секунд при 20 <span> </span> °C
Погрешность	±±20 <span> </span> % измеренного значения
Долговременный дрейф при 20 <span> </span> °C	
Точка нуля	±±0,2 об.%/год
Чувствительность	±±15 <span> </span> % измеренного значения/месяц
Время разонки	≤12 часов
Рабочие условия окружающей среды	
Температура	−20 ... 40 <span> </span> °C
Влажность	10 - 90 <span> </span> % отн.влажн.
Давление	700 - 1300 ГПа

Влияние температуры

Точка нуля	±±0,01 об. <span> </span> %/K
Чувствительность	±±2 <span> </span> % измеренного значения/K

Влияние влажности

Точка нуля	не влияет
Чувствительность	±±0,1 <span> </span> % показания/% отн.влажн.
Проверочный газ	CO <sub>2</sub>
Баллон с калибровочным газом (58 л) 2,5 об. <span> </span> % CO <sub>2</sub> , Код заказа 68 10 391	
Ожидаемый срок службы сенсора	>15 месяцев

### 2 Проверка работоспособности

Перед каждым использованием проверить работоспособность прибора. Пользователь может проверить работоспособность прибора, выдохнув на сенсор.

Процедура: Глубоко вдохните и поднесите выпускное отверстие прибора близко ко рту (на расстояние 1 см). Выдыхайте воздух на сенсор не менее 10 секунд.

Получение результатов: После 10 секунд выдыхания воздуха на сенсор дисплей должен показать не ниже 0,5 об. % CO<sub>2</sub>. Если показанное значение не превышает 0,5 об. %, необходимо выполнить калибровку чувствительности.

Замечание:

В зависимости установленного порога тревоги, при этой проверке работоспособности может активизироваться тревога.

### 3 Дальнейшая информация

см. общее руководство по эксплуатации 90 23 657 и сайт www.draeger.com, или запросите у вашего дилера Dräger.

### 4 Калибровка чувствительности

В первые 1 - 2 минуты после подачи газа на дисплей могут выводиться завышенные показания. Время стабилизации измеренного значения = 3 мин. Концентрации проверочного газа более 2 об. % может сразу же после окончания калибровки привести к задержке спада сигнала в измерительном диапазоне менее 0,5 об. %.

### 5 Перекрестная чувствительность

Газ/пар	Хим. формула	Концентрация	Показания в ppm CO <sub>2</sub>
Аммиак	NH <sub>3</sub>	50 ppm	не влияет
Ацетилен	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	не влияет
Водород	H <sub>2</sub>	1,6 об. <span> </span> %	не влияет
Диоксид азота	NO <sub>2</sub>	20 ppm	не влияет
Диоксид серы	SO <sub>2</sub>	20 ppm	не влияет
Метан	CH <sub>4</sub>	0,9 об. <span> </span> %	не влияет
Озон	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	не влияет
Оксид азота	NO	20 ppm	не влияет
Оксид углерода	CO	1000 ppm	не влияет
Сероводород	H <sub>2</sub> S	20 ppm	не влияет
Синильная кислота	HCN	60 ppm	не влияет
Фосфин	PH <sub>3</sub>	5 ppm	не влияет
Хлор	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	не влияет
Хлористый водород	HCl	20 ppm	не влияет
Этанол	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	не влияет

В таблице приведены стандартные значения, которые справедливы для новых сенсоров. Указанные значения могут изменяться в пределах ±30 %. Сенсор может обладать чувствительностью и к другим газам (Информация по запросу в Dräger). Газовые смеси можно рассматривать как сумму всех компонент. Газы с отрицательной перекрестной чувствительностью могут уменьшать показания сенсора CO<sub>2</sub>. Следует выполнить проверку наличия смеси газов.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность для здоровья. Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

Ⓢ DrägerSensor - торговая марка Dräger, зарегистрированная в Германии.

da - Brugsanvisning
---------------------

## ⚠ FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er en supplerig til brugsanvisningen for det pågældende Dräger gasmåleapparat. Enhver håndtering af sensoren forudsætter et nøje kendskab og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte Dräger-gasmåleapparat samt til den generelle brugsanvisning 90 23 657.

### 1 Anvendelse

Til brug i Dräger gasmåleapparater. Til overvågning af CO<sub>2</sub> (kuldioxid)-koncentrationen i den omgivende luft.

Måleområde	0 til 5 vol.-% CO <sub>2</sub>
Reaktionstid, t <sub>0,50</sub>	≤30 sekunder ved 20 <span> </span> °C
Målenøjagtighed	±±20 <span> </span> % af måleværdi
Langtidsdrift ved 20 <span> </span> °C	
Nulpunkt	±±0,2 vol.-%/år
Følsomhed	±±15 <span> </span> % af måleværdien/måned
Indkørselstid	≤12 timer
Omgivende betingelser	
Temperatur	−20 til 40 <span> </span> °C
Fugtighed	10 til 90 <span> </span> % r.f.
Tryk	700 til 1300 hPa

Temperaturpåvirkning

Nulpunkt	±±0,01 vol.-%/K
Følsomhed	±±2 <span> </span> % af måleværdien/K

Fugtpåvirkning

Nulpunkt	ingen påvirkning
Følsomhed	±±0,1 <span> </span> % af måleværdien/% r.f.

Testgas	CO <sub>2</sub>
Prøvegasflaske (58 l) 2,5 vol.-% CO <sub>2</sub> , bestillingsnr. 68 10 391	
Sensorens forventede levetid	>15 måneder

### 2 Funktionstest

Inden hver brug bør følgende funktionstest udføres. Korrekt funktion af apparatet kan kontrolleres kvalitativt ved at ånde på sensoren.

Udførelse:

Tag en dyb indånding, hold gasindgangen af apparatet tæt foran munden (afstand: mindre end 1 cm) og ånd med en udånding mindst i 10 sekunder på sensoren.

Analysel:

Når du har åndet på sensoren skal visningen i løbet af 10 sekunder stige til en værdi, der ligger over 0,5 vol.-% CO<sub>2</sub>. Hvis den viste værdi er mindre end 0,5 vol.-%, skal der foretages en justering af følsomheden.

Bemærkning:

Afhængig af den indstillede alarmtræskel kan der udløses alarm under funktionstesten.

### 3 Yderligere informationer

Se generel brugsanvisning 90 23 657 og på www.draeger.com eller kontakt den lokale Dräger-importør.

### 4 Justering af følsomheden

Ved starten af begasningen kan der forekomme en forhøjet værdi inden for de første 1-2 minutter. Ventetid, indtil der er en stabil måleværdi = 3 min. Testgaskoncentrationer over 2 vol.-% kan i forbindelse med justeringen medføre et forsinket fald i signalet i visningsområdet under 0,5 vol.-%.

### 5 Tværfølsomheder

Gas/damp	Kemisk symbol	Koncentration	Visning i ppm CO <sub>2</sub>
Ammoniak	NH <sub>3</sub>	50 ppm	ingen påvirkning
Brit	H <sub>2</sub>	1,6 vol.-%	ingen påvirkning
Chlor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	ingen påvirkning
Cyanbrinte	HCN	60 ppm	ingen påvirkning
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	ingen påvirkning
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	ingen påvirkning
Hydrogenchlorid	HCl	20 ppm	ingen påvirkning
Kulmonoxid	CO	1000 ppm	ingen påvirkning
Kvælstofdioxid	NO <sub>2</sub>	20 ppm	ingen påvirkning
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	ingen påvirkning
Hydrogencyanid	HCN	60 ppm	ingen påvirkning
Hydrogensulfid	H <sub>2</sub> S	20 ppm	ingen påvirkning
Karbonmonoksyd	CO	1000 ppm	ingen påvirkning
Klor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	ingen påvirkning
Metan	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	ingen påvirkning
Nitrogendioksyd	NO <sub>2</sub>	20 ppm	ingen påvirkning
Nitrogenmonoksyd	NO	20 ppm	ingen påvirkning
Ozon	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	ingen påvirkning
Phosphin	PH <sub>3</sub>	5 ppm	ingen påvirkning
Svovlbrinte	H <sub>2</sub> S	20 ppm	ingen påvirkning
Svovldioxid	SO <sub>2</sub>	20 ppm	ingen påvirkning

Værdierne, der er opført i tabellen er standardværdier og gælder kun for nye sensorer. De angivne værdier kan variere med ±30 %. Sensoren kan også være følsom over for andre gasser (kontakt Dräger for data).

Gasblandinger vises evt. som sum. Gasser med negativ følsomhed kan opbevæ en positiv visning af CO<sub>2</sub>. Det bør kontrolleres, om der foreligger gasblandinger.

## ⚠ FORSIGTIG

Sundhedsfare. Indånd ikke prøvegas. Følg de tilsvarende sikkerhedsdatablade samt brugsanvisningerne af det anvendte gasmåleapparat nøje! Vær opmærksom på regionale bestemmelser ved fastsættelsen af kalibreringsintervallerne.

Ⓢ DrägerSensor er et i Tyskland registreret mærke af Dräger.

no - Bruksanvisning
---------------------

## ⚠ FORSIKTIG

Denne bruksanvisningen er en utvidelse til bruksanvisningen for det respektive Dräger gasmåleapparatet. Enhver håndtering av sensoren forutsetter at bruksanvisningen for det anvendte Dräger gasmåleapparat kjennes og følges nøye, så vel som den generelle bruksanvisning 90 23 657.

### 1 Bruksområde

For bruk med Dräger gasmåleapparater. For overvåkning av CO<sub>2</sub> (karbondioksid)-konsentrasjoner i omgivelsesluften.

Måleområde	0 til 5 vol.-% CO <sub>2</sub>
Starttid, t <sub>0,50</sub>	≤30 sekunder ved 20 <span> </span> °C
Målenøyaktighet	±±20 <span> </span> % av måleværdi
Langtidsdrift ved 20 <span> </span> °C	
Nulpunkt	±±0,2 vol.-%/år
Sensitivitet	±±15 <span> </span> % av måleværdi/måned
Innløpstid	≤12 timer
Omgivelsesbetingelser	
Temperatur	−20 til 40 <span> </span> °C
Fuktighet	10 til 90 <span> </span> % r.f.i.
Trykk	700 til 1300 hPa

Temperaturpåvirkning

Nulpunkt	±±0,01 vol.-%/K
Sensitivitet	±±2 <span> </span> % av måleværdi/K

Fuktighetspåvirkning

Nulpunkt	ingen påvirkning
Sensitivitet	±±0,1 <span> </span> % av måleværdi/% r.f.

Testgass	CO <sub>2</sub>
Testgassflaske (58 l) 2,5 vol.-% CO <sub>2</sub> , bestillingsnr. 68 10 391	
Forventet levetid av sensor	>15 måneder

### 2 Funksjonstest

Før hver bruk skal følgende funksjonstest gjennomføres. Korrekte funksjonav apparatet kan testes kvalitativt ved å puste på sensoren.

Gjennomføring:

Pust dypt inn, hold gassinntaket på apparatet nært munnen (avstand mindre enn 1 cm), og pust på snesoren i minst 10 sekunder i en kontinuerlig utpusting.

Utværdiering:

Etter avsluttet pust skal indikasjonen stige til en CO<sub>2</sub> verdi over 0,5 vol.-% innen 10 sekunder. CO<sub>2</sub> anseigen. Dersom den viste verdien er mindre enn 0,5 vol.-%, må en justering av følsomheten gjennomføres.

Bemærkning:

Alt etter innstilt alarmterskel kan funksjonstesten utløse en alarm.

### 3 Mer informasjon

Se generell bruksanvisning 90 23 657 og under www.draeger.com eller kontakt din forhandler for Dräger.

### 4 Justering av følsomheten

En opphøyd visningsverdi kan eitt høgre värde visas under de första 1 till 2 minuterna av begasning. Ventetid til en stabil måleværdi = 3 min. Testgasskonsentrasjoner innenfor 2 vol.-% kan i tilslutning til justeringene føre til et forsinket signalfall i visningsområdet under 0,5 vol.-%.

### 5 Interferens

Gas/damp	Kjem. symbol	Konsentrasjon	Indikasjon i ppm CO <sub>2</sub>
Ammoniakk	NH <sub>3</sub>	50 ppm	ingen påvirkning
Etanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	250 ppm	ingen påvirkning
Etin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	100 ppm	ingen påvirkning
Fosphin	PH <sub>3</sub>	5 ppm	ingen påvirkning
Hydrogen	H <sub>2</sub>	1,6 vol.-%	ingen påvirkning
Hydrogencyanid	HCN	60 ppm	ingen påvirkning
Hydrogensulfid	H <sub>2</sub> S	20 ppm	ingen påvirkning
Karbonmonoksyd	CO	1000 ppm	ingen påvirkning
Klor	Cl <sub>2</sub>	10 ppm	ingen påvirkning
Metan	CH <sub>4</sub>	0,9 vol.-%	ingen påvirkning
Nitrogendioksyd	NO <sub>2</sub>	20 ppm	ingen påvirkning
Nitrogenmonoksyd	NO	20 ppm	ingen påvirkning
Ozon	O <sub>3</sub>	1,5 ppm	ingen påvirkning
Saltsyre (Hydrogenklorid)	HCl	20 ppm	ingen påvirkning
Svoveldioksyd	SO <sub>2</sub>	20 ppm	ingen påvirkning

Værdiene angitt i tabellen er retningssigvende verdier og gjelder for nye sensorer. De angitte verdiene kan variere med ±30 %. Sensoren kan også være sensitiv for andre gasser (data kan fås fra Dräger).

Gasblandinger kan bli angitt som en sum. Gasser med negativ sensitivitet kan oppbevæ en positiv indikasjon av CO<sub>2</sub>. Det bør kontrolleres om det forekommer gasblanding.