

Gebrauchsanweisung	Instructions for Use	Notice d'utilisation	Gebruiksaanwijzing	Instrucciones de uso	Istruzioni per uso	Instruções de uso	Rukovodstvo po ekspluatatsii	Brugsanvisning	Bruksanvisning	Brusavanvisning	Käytöohjeet
de	en	fr	nl	es	it	pt	ru	da	no	sv	fi

90 33 094 – GA 4623 634/NUL135  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
D-23560 Lübeck, Germany  
Tel: +49 451 8 82 - 20 80  
FAX: +49 451 8 82 - 20 80  
www.draeger.com  
© Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Edition 03 – June 2010  
(01 - 04/2005)  
Subject to alteration

## de - Gebrauchsanweisung

### ▲ VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

### Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der COCl<sub>2</sub> (Phosgen)-Konzentrationen in der Umgebungsluft.

Messbereich 0 bis 10 ppm COCl<sub>2</sub>

Nachweisgrenze 0,01 ppm

Auflösung 0,01 ppm

Anspruchzeit, t<sub>0...50</sub> <20 Sekunden bei 20 °C

Messgenauigkeit Nulpunkt < 0,01 ppm

Empfindlichkeit < 5 % des Messwertes

Langzeitdrift bei 20 °C <0,01 ppm/Jahr

Nulpunkt < 1 % des Messwertes/Monat

Empfindlichkeit < 1 Stunde

Umgebungsbedingungen Temperatur -20 bis 35 °C

Feuchte 10 bis 90 % r.F.

Druck 700 bis 1300 hPa

Temperaturinfluss Nulpunkt kein Einfluss

Empfindlichkeit < 0,2 % des Messwertes/K

Feuchteeinfluss Nulpunkt kein Einfluss

Empfindlichkeit < ± 0,05 % des Messwertes/% r.F.

Kalibriergas COCl<sub>2</sub>

Für Justage und Funktionstest wird COCl<sub>2</sub> Prüfgas mit einer Konzentration zwischen 4 und 8 ppm empfohlen.

Lagertemperatur - 10 °C bis 10 °C

Erwartete Sensorlebensdauer > 1 Jahr bei Temperaturen kleiner 25 °C

Erwartete Sensorlebensdauer > 6 Monate bei 35 °C

### Weitere Informationen

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.

## Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm COCl <sub>2</sub>
Ethyl alcohol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	260 ppm	no effect
Ammoniak	NH <sub>3</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Chlor	Cl <sub>2</sub>	0,5 ppm	≤ 0,2
Chlortyp	HCl	0,5 ppm	≤ 0,7
Chlorkohlensäure	HClO <sub>4</sub>	1 ppm	≤ 0,1
Ethanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	260 ppm	kein Einfluss
Ethin	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	20 ppm	kein Einfluss
Fluorwasserstoff	HF	0,4 ppm	≤ 0,1 ppm
Hydrogen peroxide	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1 ppm	no effect
Nitrogen dioxide	NO <sub>2</sub>	1 ppm	≤ 0,1
Hydrogen sulphide	H <sub>2</sub> S	1 ppm	≤ 1
Propanol	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	500 ppm	aucune influence
Kohlendioxid	CO <sub>2</sub>	1,5 vol.-%	kein Einfluss
Kohlenmonoxid	CO	1000 ppm	kein Einfluss
Ozone	O <sub>3</sub>	0,3 ppm	≤ 0,05
Phosphine	PH <sub>3</sub>	0,5 ppm	≤ 0,1 ppm
Propanol	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH	500 ppm	no effect
Schwefeldioxid	SO <sub>2</sub>	2 ppm	no effect
Schwefelwasserstoff	H <sub>2</sub> S	1 ppm	≤ 1
Stickstoffdioxid	NO <sub>2</sub>	1 ppm	≤ 0,1
Stickstoffmonoxid	NO	30 ppm	kein Einfluss
Wasserstoff	H <sub>2</sub>	8000 ppm	kein Einfluss
Wasserstoffperoxid	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1 ppm	kein Einfluss

(-) negative Anzeige

1) dauerhafte Begasung mit H<sub>2</sub>S kann zum Empfindlichkeitsverlust führen.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um ± 30 % schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von COCl<sub>2</sub> aufweisen. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

### ▲ VORSICHT

Gesundheitsgefahr. Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten! Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

### fr - Notice d'utilisation

### ▲ CAUTION

These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor and the general Instructions for Use 90 23 657.

### Intended use

For use in Dräger gas monitors. For monitoring the COCl<sub>2</sub> (phosgene) concentrations in ambient air.

Measuring range 0 to 10 ppm COCl<sub>2</sub>

Detection limit 0,01 ppm

Resolution 0,01 ppm

Response time, t<sub>0...50</sub> <20 seconds at 20 °C

Measurement accuracy < 0,01 ppm

Sensitivity ≤ 5 % of measured value

Long-term drift, at 20 °C (68 °F) <0,01 ppm/year

Sensitivity ≤ 1 % of measured value/month

Warming-up time ≤ 1 hour

Ambient conditions Point zéro

Sensibilité

Dérive à long terme à 20 °C

Point zéro

Sensibilité

Point zéro

Sens

