

Prüfröhrchen CO-10 (ppm) Bestell-Nr.: D5085821

Gebrauchsleitung



- 1 Anwendung**
Messung von Kohlenmonoxid (CO) in Luft oder technischen Gasen.
- 2 Prüfröhrchenpumpe**
MSA AUER Gas-Tester®II H*, Kwik-Draw™-Pumpe, Gas-Tester®I, Toximeter®II oder andere geeignete Pumpen. Handhabung entsprechend jeweiliger Gebrauchsleitung.

- 3 Meßbereich**
100 ... 3000 ppm Kohlenmonoxid bei 1 Pumpenhub (n=1)
10 ... 300 ppm Kohlenmonoxid bei 10 Pumpenhüben (n=10).
Wird eine Hubzahl zwischen n=1 und n=10 gewählt, gilt für die Auswertung folgende Beziehung:
$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{abgelesener Wert auf der 10H-Skala}}{\text{gewählte Hubzahl}}$$

$$1 \text{ ppm} = 1,16 \text{ mg/m}^3; 1 \text{ mg/m}^3 = 0,859 \text{ ppm}$$

- 4 Anzeigegrinzip/Farbumschlag**
Oxidative Spaltung von Kohlenmonoxid durch Iodpentoxid in rauchender Schwefelsäure.
Farbumschlag: weiß → braun / grün.

- 5 Durchführung der Messung**
• Prüfröhrchenpumpe auf Dichtheit prüfen.
• Prüfröhrchenspitzen abbrechen.
• Prüfröhrchen dicht in Aufnahme der Pumpe einsetzen.
Gas-Tester/ Kwik-Draw-Pumpe: Pfeil auf Prüfröhrchen zeigt zur Pumpe.
Toximeter II: Prüfröhrchen druckseitig einsetzen (blauer Pfeil). Pfeil auf Prüfröhrchen zeigt von der Pumpe weg. Faktor: siehe Prüfröhrchenpackung.
• Mind. 1 max. 10 Pumpenhübe durchführen.
• Anzeige innerhalb 2 Minuten nach Beendigung der Messung ablesen.
• Gebrauchte Prüfröhrchen ohne Anzeige können am gleichen Tag bis zu 10mal verwendet werden.
• Dauer eines Pumpenhübes: (20...30) Sekunden.

- 6 Umgebungsbedingungen bei der Messung**
• Prüfröhrchen können ohne Korrektur der Anzeige verwendet werden von -10 °C bis 50 °C und bis 90% RF (75 g/m³ bei 50 °C). Wasserdampf wird von der Vorschicht absorbiert und verfärbt diese (braun → gelb).
Prüfröhrchen mit durch Wasser vollständig verfärbter Vorschicht nicht mehr verwenden.
• Druckkorrektur: Anzeigewert (ppm) mit Korrekturfaktor F multiplizieren.

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{tatsächlicher Luft-/Gas-Druck (mbar)}}$$

7 Einfluß anderer Stoffe (Querempfindlichkeit)

- a) Kein Störseinfluss durch:
- Methan, Kohlendioxid, auch in Konzentrationen über 50 Vol.-%.
- Wasserstoff, Ethan bis 10 Vol.-% (n=1) bzw. 1 Vol.-% (n=10). Höhere Konzentrationen verfärbten die gesamte Anzeigeschicht, ohne eine Farbfront zu bilden.
- Schwefelkohlenstoff, Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid bis mind. 1 Vol.-% (n=1) bzw. 1000 ppm (n=10).
b) Propan und höhere gesättigte Kohlenwasserstoffe, Olefin-Kohlenwasserstoffe, Schwefelwasserstoff verfärbten die Vorschicht (braun → grünlich). Zurückgehalten werden bei Propan, Olefin-Kohlenwasserstoffen (z.B. Ethylen) und Schwefelwasserstoff mind. 3000 ppm (n=1) bzw. 300 ppm (n=10). Für Butane und höhere gesättigte Kohlenwasserstoffe (z.B. Hexane) ist das Rückhaltevermögen geringer. Kohlenwasserstoff-Konzentrationen, die die Kapazität der Vorschicht überfordern, können durch Vorschalten eines Aktivkohle-Vorsatzröhrens Ads (5085-83) eliminiert werden.
c) Acetylen wird angezeigt: 1000 ppm ergeben eine Anzeige von ca. 400 ppm CO (n=1).
d) Wasserdampf setzt das Rückhaltevermögen der Vorschicht, insbesondere für Kohlenwasserstoffe, herab.

8 Meßunsicherheit

- Bis zu ± 15 % im Bereich ab 500 ppm (n=1) bzw. ab 50 ppm (n=10).
Bis zu ± 25 % im Bereich (100 ... 500) ppm (n=1) bzw. (10 ... 50) ppm (n=10).
(ausgedrückt als relative Standardabweichung).

9 Lagerung und Transport

Bei max. 25 °C und vor Licht geschützt. Verfalldatum: s. Rückseite der Packung.

10 Sicherheitsratschläge/Entsorgung

Für die Füllmasse gilt (gemäß Gefahrstoffverordnung vom April 1990):

Gefahrenbezeichnung R: 20/21/22-35-37.

Sicherheitsratschläge S: 2-23-24/25-26-28 (Wasser).

Prüfröhrchen nicht in unbefugte Hände gelangen lassen. Bei der Entsorgung sind die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

5085-521/09

*geprüft nach DIN 33 882

Tubes Colorimétrique CO-10 (ppm) Numéro de commande: D5085821



Instructions d'utilisation

- 1 Applications**
Détection de monoxyde de carbone dans l'air ou dans des gaz techniques.
- 2 Pompes d'échantillonnage pour tubes détecteurs**
MSA AUER Gas-Tester®II H, Kwik-Draw™, Gas-Tester®I, Toximeter®II ou des autres pompes d'échantillonage appropriées. Observer les instructions d'utilisation respectives.
- 3 Echelles de mesure**
100 ppm ... 3000 ppm monoxyde de carbone à n=1 (1 coup de pompe),
10 ppm ... 300 ppm monoxyde de carbone à n=10 (10 coups de pompe).
N'importe quel nombre de coups de pompe entre 1 et 10 peut être choisi. Pour tout calcul, utiliser la formule suivante:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{lecture sur l'échelle n=1}}{\text{nbre. de coups}}$$

4 Réaction chimique et changement de couleur

Oxydation de monoxyde de carbone par du pentoxyde d'iode dans l'acide sulfurique fumant.

Changement de couleur: blanc → marron / vert.

5 Procédure d'échantillonnage

- Vérifier le bon fonctionnement de la pompe (fuites, étanchéité).
• Briser les extrémités du tube.
• Insérer le tube fermement dans la pompe.
• Pour le Gas-Tester et le Kwik-Draw: La flèche dessinée sur le tube doit être pointée vers la pompe. Pour le Toximeter II on place le tube colorimétrique dans le sortie d'air (flèche bleue). La flèche dessinée sur le tube doit être dirigée vers l'extérieur. Faktor: Voir au boîte.
• Donner le nombre de coups de pompe nécessaire (1 à 10).
• Lire la concentration à la fin de la zone colorée dans les 2 minutes qui suivent la prise d'échantillon.
• Les tubes sans changement de couleur peuvent être réutilisés jusqu'à 10 fois dans la même journée.
• Durée d'un coup de pompe 20 ... 30 secondes.

6 Conditions d'échantillonnage

- Les tubes peuvent être utilisés sans compensation de lecture entre -10 °C et 50 °C (10 °F et 120 °F) et jusqu'à 90 % d'humidité relative (75 g/m³ à 50 °C [120 °F]). La vapeur d'eau est absorbée par la couche protectrice décolorant de brun à jaune. Ne pas utiliser un tube si la couche protectrice est complètement changée en couleur.
• Compensation de pression: multiplier la lecture (en ppm) par le facteur F:

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{pression atmosphère. (mbar)}} = \frac{760 \text{ (mm Hg)}}{\text{pression atmosphère. (mm Hg)}}$$

7 Interférences

- a) Pas d'interférences avec:
- méthane, dioxyde de carbone, même en concentrations supérieures à 50 % vol.
- hydrogène, éthane jusqu'à 10 vol.-% (n=1) ou 1 vol.-% (n=10). Des plus fortes concentrations décolorent la totalité de la couche indicatrice; aucune frontière de décoloration ne se forme.
- dioxyde de soufre, oxyde nitrique, dioxyde d'azote, jusqu'à 1 % vol. (n=1) ou 1000 ppm (n=10).
b) propane, les hydrocarbures saturés plus lourds, les hydrocarbures oléfiniques, hydrogène sulfuré décolorent la couche protectrice de brun à verdâtre. Au moins 3000 ppm (n=1) ou 300 ppm (n=10) de propane, des hydrocarbures oléfiniques (par ex. éthylène) et d'hydrogène sulfuré sont absorbés. L'absorption est plus faible pour les butanes et les hydrocarbures saturés plus lourds (par ex. les hexanes). Les concentrations des hydrocarbures dépassant le seuil de protection peuvent être éliminées en ajoutant un tube filtrant de carbone activé Ads (5085-832).
c) Acétylène est indiqué: 1000 ppm pour env. 400 ppm CO (n=1).
d) La vapeur d'eau réduit la capacité d'absorption de la couche protectrice, en particulier pour les hydrocarbures.

8 Précision

- Jusqu'à ± 15 % pour des valeurs supérieures à 500 ppm (n=1) ou supérieures à 50 ppm (n=10). Jusqu'à ± 25 % pour des valeurs comprises entre 100 ppm et 500 ppm (n=1) ou 10 ppm et 50 ppm (n=10). (Pourcentage exprimé par rapport à la valeur lue).

9 Stockage et transport

Jusqu'à 25 °C (77 °F) à l'abri de la lumière.

Date de péremption: voir au dos de la boîte.

10 Mesures de sécurité

Pour le contenu des tubes, les indications de danger suivantes s'appliquent:

R: 20/21/22-35-37.

Conseils de prudence S: 2-23-24/25-26-28 (eau).

Emploi limité aux personnes autorisées. Pour l'élimination, observer les consignes applicables dans chaque pays.

Detector Tube

CO-10 (ppm)

Part No.: 487334



Instructions for Use

- 1 Application**
Detection of carbon monoxide (CO) in air or in technical gases.
- 2 Detector Tube Sampling Pump**
MSA AUER Gas-Tester®II H, Kwik-Draw™ Pump, Gas-Tester®I/ ThumpPump™ Sampler, Toximeter®II or other suitable detector tube pumps. Observe respective instructions for use.
- 3 Measuring Range**
100 ppm ... 3000 ppm carbon monoxide at n = 1 (1 stroke)
10 ppm ... 300 ppm carbon monoxide at n = 10 (10 strokes). Any number of strokes from 1 to 10 can be chosen. For calculation use n=10 scale, relate as follows:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{indication on n=10 scale}}{\text{no. of strokes chosen}}$$

4 Chemical Reaction and Color Change

Oxidation of carbon monoxide by iodine pentoxide in fuming sulfuric acid.

Color change: white → brown / green.

5 Sampling Procedure

- Check detector tube pump for leakage.
 - Break off both tube tips.
 - Insert detector tube tightly into pump.
- Gas-Tester, Kwik-Draw pump, ThumpPump Sampler: Arrow on tube must point toward the pump. Toximeter II: insert tube into outlet side (blue arrow). Arrow on tube points away from pump. Factor: see package.
- Perform min. 1 stroke, max. 10 strokes.
 - Read concentration at end of color zone within 2 minutes after sampling.
 - Used detector tubes without any color change may be used repeatedly up to 10 times on the same day.
 - Duration of one pump stroke: 20 ... 30 seconds.

6 Ambient Conditions During Sampling

- Detector tubes can be used without compensation of the reading between -10 °C and 50 °C (10 °F and 120 °F) and up to 90 % rh (75 g/m³ at 50 °C [120 °F]) water vapor will not affect accuracy of indication. Water vapor will be absorbed by the protective layer changing its color from brown to yellow. Do not use detector tube if protective layer has totally changed color.

Pressure compensation:

Multiply reading (in ppm) with compensation factor F.

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{actual atm. pressure (mbar)}} = \frac{760 \text{ (mm Hg)}}{\text{actual atm. pressure (mm Hg)}}$$

7 Interferences and Cross Sensitivities

a) No interference from:

- Methane, carbon dioxide, as well in concentrations above 50 vol.-%.
- Hydrogen, ethane up to 10 vol.-% (n = 1) or 1 vol.-% (n = 10); higher concentrations discolor the whole indicating layer, a sharp stain edge is not formed.
- sulfur dioxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide up to 1 vol.-% (n = 1) or 1,000 ppm (n=10).
- b) Propane and higher saturated hydrocarbons, olefinic hydrocarbons, hydrogen sulfide discolored the protective layer from brown to greenish. At least 3,000 ppm (n = 1) or 300 ppm (n = 10) of propane, olefinic hydrocarbons (e.g. ethylene) and hydrogen sulfide are retained. Retention is lower for butanes and higher saturated hydrocarbons (e.g. hexanes). Concentrations of hydrocarbons exceeding the protective capacity may be eliminated by adding a charcoal filter tube Ads (804403).
- c) Acetylene is indicated: 1,000 ppm is indicated as approx. 400 ppm CO (n = 1).
- d) Water vapor reduces the protective layer retention capacity, in particular for hydrocarbons.

8 Overall Uncertainty

Up to ±15 % in the range above 500 ppm (n=1) or above 50 ppm (n=10).

Up to ±25 % in the range 100 ppm ... 500 ppm (n=1) or 10 ppm ... 50 ppm (n=10). (expressed as relative standard deviation)

9 Storage and Transport

Up to 25 °C (77 °F) and protected from light.

Expiration date: see back of package.

10 Safety Advice / Disposal

For tubes contents the following indications of danger apply:

Indications of danger R: 20/21/22-35-37.

Safety advice S: 2-23-24/25-26-28 (water).

Tubes must be kept away from unauthorized persons. For disposal of tubes as waste observe the legal regulations applicable in the individual country of use.

Manufactured by MSA AUER GmbH, Germany

Tubes Colorimétrique CO-10 (ppm) Numéro de commande: D5085821



Instructions d'utilisation

- 1 Applications**
Détection de monoxyde de carbone dans l'air ou dans des gaz techniques.
- 2 Pompes d'échantillonnage pour tubes détecteurs**
MSA AUER Gas-Tester®II H, Kwik-Draw™, Gas-Tester®I, Toximeter®II ou des autres pompes d'échantillonage appropriées. Observer les instructions d'utilisation respectives.
- 3 Echelles de mesure**
100 ppm ... 3000 ppm monoxyde de carbone à n=1 (1 coup de pompe),
10 ppm ... 300 ppm monoxyde de carbone à n=10 (10 coups de pompe).
N'importe quel nombre de coups de pompe entre 1 et 10 peut être choisi. Pour tout calcul, utiliser la formule suivante:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{lecture sur l'échelle n=1}}{\text{nbre. de coups}}$$

4 Réaction chimique et changement de couleur

Oxydation de monoxyde de carbone par du pentoxyde d'iode dans l'acide sulfurique fumant.

Changement de couleur: blanc → marron / vert.

5 Procédure d'échantillonnage

- Vérifier le bon fonctionnement de la pompe (fuites, étanchéité).
• Briser les extrémités du tube.
• Insérer le tube fermement dans la pompe.
• Pour le Gas-Tester et le Kwik-Draw: La flèche dessinée sur le tube doit être pointée vers la pompe. Pour le Toximeter II on place le tube colorimétrique dans le sortie d'air (flèche bleue). La flèche dessinée sur le tube doit être dirigée vers l'extérieur. Faktor: Voir au boîte.
• Donner le nombre de coups de pompe nécessaire (1 à 10).
• Lire la concentration à la fin de la zone colorée dans les 2 minutes qui suivent la prise d'échantillon.
• Les tubes sans changement de couleur peuvent être réutilisés jusqu'à 10 fois dans la même journée.
• Durée d'un coup de pompe 20 ... 30 secondes.

6 Conditions d'échantillonnage

- Les tubes peuvent être utilisés sans compensation de lecture entre -10 °C et 50 °C (10 °F et 120 °F) et jusqu'à 90 % d'humidité relative (75 g/m³ à 50 °C [120 °F]). La vapeur d'eau est absorbée par la couche protectrice décolorant de brun à jaune. Ne pas utiliser un tube si la couche protectrice est complètement changée en couleur.
• Compensation de pression: multiplier la lecture (en ppm) par le facteur F:

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{pression atmosphère. (mbar)}} = \frac{760 \text{ (mm Hg)}}{\text{pression atmosphère. (mm Hg)}}$$

7 Interférences

- a) Pas d'interférences avec:
- méthane, dioxyde de carbone, même en concentrations supérieures à 50 % vol.
- hydrogène, éthane jusqu'à 10 vol.-% (n=1) ou 1 vol.-% (n=10). Des plus fortes concentrations décolorent la totalité de la couche indicatrice; aucune frontière de décoloration ne se forme.
- dioxyde de soufre, oxyde nitrique, dioxyde d'azote, jusqu'à 1 % vol. (n=1) ou 1000 ppm (n=10).
b) propane, les hydrocarbures saturés plus lourds, les hydrocarbures oléfiniques, hydrogène sulfuré décolorent la couche protectrice de brun à verdâtre. Au moins 3000 ppm (n=1) ou

Fialetta CO-10 (ppm) n° catalogo: D5085821

Instruzioni per l'uso



1 Applicazione

Rivelazione di ossido di carbonio (CO) nell'aria o gas tecnici.

2 Metodo di campionamento

Le fialette possono essere usate con i rivelatori MSA AUER Quantigas Moderna, Gas-Tester®I e II H, Kwik-Draw™, Toximeter®II o altre pompe rivelatrici. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso.

3 Campo di misura

100 ppm ... 3000 ppm ossido di carbonio con 1 aspirazione (n=1).

10 ppm ... 300 ppm ossido di carbonio con 10 aspirazioni (n=10).

Fra 1 aspirazione e 10 aspirazioni può essere scelto qualsiasi numero di aspirazioni. Per il calcolo usare la scala n=10, come sotto riportato:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{indicazione su scala n=10}}{\text{numero aspirazioni}}$$

4 Reazione chimica e cambio colore

Ossidazione dell'ossido di carbonio da parte del pentossido di iodio in acido solforico fumante.

Cambio colore: bianco → marrone / verde.

5 Procedura di campionamento

• Prima di campionare, controllare la tenuta del rivelatore.

• Rompere le due estremità sigillate della fialetta.

• Inserire la fialetta nel bocchettino della pompa.

Per Quantigas Moderna, Kwik-Draw e Gas-Tester: freccia direzione flusso verso la pompa.

Per Toximeter II: Inserire la fialetta nel lato uscita (freccia blu). Freccia flusso in direzione opposta alla pompa. Fattore: vedere scatola.

• Effettuare da 1 a 10 aspirazioni.

• Leggere la concentrazione alla fine della zona colorata entro 2 minuti dopo il campionamento.

• Le fialette usate senza quel vi è stato un cambiamento di colore (risultato negativo) possono essere riutilizzate fino a un max. dei 10 volte nello stesso giorno.

• Durata di una aspirazione: 20 ... 30 secondi.

6 Condizioni ambientali durante il campionamento

Le fialette possono essere usate in un campo di temperature compreso tra -10 °C e 50 °C e in presenza di umidità relativa di 90 % rh (75 g/m³ a 50 °C). Il vapore acqua viene assorbito nello strato protettivo. Controllare l'apparenza dello strato per cambiamento del marrone al giallo. Non riutilizzare queste fialette se lo strato protettivo è completamente cambiato.

• Per compensare l'influenza della pressione atmosferica, moltiplicare il valore letto (ppm) per il fattore F:

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{effet. press. atmosf. (mbar)}} = \frac{760 \text{ (mm Hg)}}{\text{effet. press. atmosf. (mm Hg)}}$$

7 Interferenze e sensibilità traversali

a) Nessuna interferenza da:

- metano, anidride carbonica anche in concentrazioni oltre 50 vol.-%.

- idrogeno, etano fino al 10 vol.-% (n=1) o 1 vol.-% (n=10), concentrazioni più alte scolorano l'intero strato indicatore e pertanto la fine della lunghezza di colorazione non viene demarca.

- anidride solforosa, biossido d'azoto, ossido d'azoto fino al minimo 1 vol.-% (n=1) o 1000 ppm (n=10).

b) Propano, idrocarburi saturati superiori, idrocarburi olefinici (es. etilene), idrogeno solforato fino al minimo 3000 ppm (n=1) o 300 ppm (n=10). Queste sostanze sono trattenute e scolorano lo strato protettivo da colore marrone a verdognolo. La capacità dello strato protettivo è minore per i butani e idrocarburi saturati superiori (es. esani).

Concentrazioni più alte di idrocarburi eccendenti la capacità protettiva dello strato possono essere eliminate aggiungendo una fiala filtro di carbone attivo Ads (5085-832).

c) L'acetilene è indicata: 1000 ppm è indicata come circa 400 ppm CO (n=1).

d) Il vapore acqua riduce la capacità di ritenzione dello strato protettivo, in particolare per gli idrocarburi.

8 Accuratezza

Fino a ± 15 % nel campo di misura oltre 500 ppm (n=1) e oltre 50 ppm (n=10).

Fino a ± 25 % nel campo di misura 100 ppm ... 500 ppm (n=1) o 10 ppm ... 50 ppm (n=10).

(espresso come relative deviazioni standard)

9 Stoccaggio e trasporto

Fino a 25 °C e protette dalla luce.

Data di scadenza: vedere sul retro della scatola.

10 Avvertenze di sicurezza

Indicazioni di rischio per il contenuto della fialetta addestramento R: 20/21/22-35-37-43.

Consigli di prudenza S: 2-23-24/25-26-28 (acqua).

Tenere lontano dalla portata di persone non autorizzate. Per lo smaltimento delle fialette osservare le leggi nazionali vigenti.

Fabbricato per MSA AUER GmbH, Germania

Prøverør CO-10 (ppm) Bestillingsnr.: D5085821

Brugsanvisning



1 Anvendelse

Måling af carbonmonoxid (CO) i luft eller tekniske gasser.

2 Prøverørspumpe

MSA AUER Gas-Tester®II H, Kwik-Draw™Pumpe, Gas-Tester®I, Toximeter®II eller andre velegnet prøverørspumper. Se tilhørende brugsanvisning.

3 Måleområde

100 ppm ... 3000 ppm carbonmonoxid ved 1 pumpeslag (n=1).

10 ppm ... 300 ppm carbonmonoxid ved 10 pumpeslag (n=10).

Anvendes et antal pumpeslag mellem n=1 og n=10 kan resultatet beregnes således:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{afslæst værdi på skala for n=10}}{\text{aktuelt antal pumpeslag}}$$

4 Kemisk reaktion/Farveomslag

Oxidation af carbonmonoxid med iodpentoxid i rygende svovlsyre.

Farveomslag: hvid → brun / grøn.

5 Udførelse af testen

• Prøverørspumpen kontrolleres for tæthed.

• Prøverørets 2 spidser knækkes af.

• Prøverøret indsættes tæt i pumpens studs.

Gas-Tester®/ Kwik-Draw Pumpe: Pilen på prøverøret skal vise ind mod pumpen.

Toximeter II: Prøverøret indsættes på trykside (blå pil). Pilen på prøverøret skal vise væk fra pumpen.

Faktoren: se pakning

• 1 og højst 10 pumpeslag udføres.

• Visning afleses ved grænsen af farvezonen inden for 2 minutter, efter målingen er fuldendt.

• Brugte prøverør uden visning kan den samme dag bruges igen indtil i alt 10 gange.

• Varighed af et pumpeslag: 20 ... 30 sekunder.

6 Betingelser for de ydre omgivelser ved måling

• Prøverør kan uden korrektion af visningen anvendes i temperaturer mellem -10 °C og 50 °C og ved relativ fugtighed indtil 90 % (75 g/m³ ved 50 °C). Vandamp vil blive absorberet af for-laget og give en farveomslag (brun → gul). Prøverør, hvis for-laget er blevet fuldstændigt gulfarvet, kan ikke mere anvendes.

• Trykkorrektion: Visningsværdi (ppm) multipliceres med faktoren F.

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{aktuelt lufttryk (mbar)}}$$

7 Indflydelse fra andre stoffer (krydsfølsomhed-interferens)

a) Ingen påvirkning pga. tilstede værende:

- metan, carbondioxid (kuldioxid) også i koncentrationer over 50 vol.-%.

- hydrogen (brint), etan indtil 10 vol.-% (n=1) henholdsvis 1 vol.-% (n=10). Højere koncentrationer farver hele indikationslaget uden denne en færvegrænse.

- svovldioxid, nitrogenmonoxid (kvælstofmonoxid), nitrogendioxid (kvælstofdioxid), indtil mindst 1 vol.-% (n=1) henholdsvis 1000 ppm (n=10).

b) Propan, højere mættede kulbrinter, olefiner, hydrogensulfid (svovlbrinte) farver for-laget (brun → grønligt). Der tilbageholders herved propan, olefiner (feks. eten), svovlbrinte i koncentrationer på mindst 3000 ppm (n=1) henholdsvis 300 ppm (n=10). Butaner og højere mættede kulbrinter (feks. hexaner) tilbageholders i ringere grad. Hvis kulbrinterkoncentrationen overbelaster for-lagets kapacitet, kan den eminences ved at indskyde et kulforsatør Ads (5085-832).

c) Acetylen vises, idet 1000 ppm giver en visning svarende til ca. 400 ppm CO (n=1).

d) Vanddamp ødelægger for-lagets mulighed for at tilbageholde for styrrende stoffer, især kulbrinter.

8 Måleusikkerhed

Indtil ± 15 % i måleområdet over 500 ppm (n=1) henholdsvis 50 ppm (n=10).

Indtil ± 25 % i måleområdet 100 ppm ... 500 ppm (n=1) henholdsvis 10 ppm ... 50 ppm (n=10).

(udtrykt som spredning).

9 Lagring og transport

Temperatur under 25 °C og beskyttet mod lys. Udløbsdato: se bagside af pakning.

10 Sikkerhedsanvisninger/Bortskaffelse

For fyldemassen gælder:

Risikosætninger R: 20/21/22-35-37-43.

Sikkerhedssætninger S: 2-23-24/25-26-28 (vand).

Prøverør må ikke komme i hænderne på uvedkommende personer (børn). Ved bortskaffelsen skal de gældende lovmaessige bestemmelser følges.

Fremstillet af MSA AUER GmbH, Tyskland

Proefbuisjes

CO-10 (ppm)

Bestelnummer: D5085821

Gebruikaanwijzing

1 Toepassing

Meting van koolmonoxide (CO) in lucht of in technische gassen.

2 Proefbuisjespomp

MSA AUER Gas-Tester®II H, Kwik-Draw™-Pomp, Gas-Tester®I, Toximeter®II of andere juiste proefbuisjes-pompen. Bediening overeenkomstig de van toepassing zijn de gebruikaanwijzing.

3 Meetbereik

100 ppm ... 3000 ppm koolmonoxide bij 1 slag van de pomp (n=1).

10 ppm ... 300 ppm koolmonoxide bij 10 slagen van de pomp (n=10).

Als er wordt gekozen voor een aantal slagen tussen n=1 en n=10, dan geldt voor de evaluatie de volgende betrekking:

$$\text{ppm CO} = \frac{10 \times \text{afgelezen waarde op de schaal n=10}}{\text{gekozen aantal slagen}}$$

4 Indicatieprincipe / kleuromslag

Oxidatie van koolmonoxide door jood-pentoxide in rokend zwavelzuur.

Kleuromslag: wit → bruin / groen.

5 Uitvoeren van de meting

• Proefbuisjespomp op lekkage controleren.

• De uiteinden van de proefbuisjes afbreken.

• Proefbuisjes sluitend in de opname van de pomp inbrengen.

Gas-Tester®/ Kwik-Draw-Pomp: De pijl op het proefbuisje moet in de richting van de pomp wijzen.

Toximeter II: Proefbuisjes in de uitlaatrichting inbrengen (blauwe pijl). De pijl op het proefbuisje moet van de pomp af wijzen. Factor: zie verpakking.

• Minimaal 1 en maximaal 10 slagen uitvoeren.

• Indicatie aan het einde van de kleurzone binnen 2 minuten na het voltooien van de meting aflezen.

• Gebruikte proefbuisjes zonder indicatie kunnen dezelfde dag tot 10 maal toe gebruikt worden.

• Duur van een slag van de pomp: 20 ... 30 seconden.

6 Omgevingscondities tijdens de meting

• Proefbuisjes kunnen zonder correctie van de indicatie gebruikt worden van -10 °C tot 50 °C en 90 % relatieve vochtigheid (75 g/m³ bij 50 °C). Waterdamp wordt geabsorbeerd door de beschermlaag en verkleurt deze (bruin → geel). Proefbuisjes met geheel verkleurde voorste laag niet meer gebruiken.

• Drukcorrectie: Indicatiwaarde (ppm) vermenigvuldigen met factor F:

$$F = \frac{1013 \text{ (mbar)}}{\text{werkelijke luchtdruk (mbar)}}$$

7 Invloeden van andere stoffen (dwarsgevoeligheid)

a) Geen storende invloeden door:

- methaan, koldioxide, ook in concentraties boven 50 vol.-%.

- waterstof, ethaan tot 10 vol.-% (n=1) respectievelijk 1 vol.-% (n=10). Hogere concentraties verkleuren de gehele indicatielaag, zonder dat er een kleurenfront wordt gevormd.

- zwaveldioxide, stikstofmonoxide, stikstofdioxide tot ten minste 1 vol.-% (n=1) respectievelijk 1000 ppm (n=10).

b) Propaan, hogere verzadigde koolwaterstoffen, olefine-koolwaterstoffen, zwavelwaterstof verkleuren de voorste laag (bruin → groenachtig). Tegengehouden wordt ten minste 3000 ppm (n=1) respectievelijk 300 ppm (n=10) in geval van propaan, olefine-koolwaterstoffen (bijvoorbeeld ethyleen) en zwavelwaterstof. Vor butanen en hogere verzadigde koolwaterstoffen (bijvoorbeeld hexanen) is de afvangcapaciteit lager. Concentraties van koolwaterstoffen, die de capaciteit van de voorste laag te boven gaan, kunnen door het ervoor plaatsen van een koolfilterbusje Ads (5085-832) geëlimineerd worden.

c) Acetyleen wordt aangegeven: 1000 ppm levert een indicatie van ca. 400 ppm CO (